




POZOR! VŠECHNY MÍSTA, KTERÁ BUDOU PO MONTÁŽI NEPŘÍSTUPNÁ
JE NUTNO VYPLNIT BĚHEM MONTÁŽE TEPELNOU IZOLACÍ !!!

DETAIL PRŮVLAKŮ – izolace




POSTUP:



KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Lindab Sales s.r.o. Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 273 51 Pavlov u Unhoště	
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt		
NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603			STUPEŇ	DPS
INVESTOR Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9			DATUM	9/2022
Detaily LindabConstruline			MĚŘÍTKO	1: 7
			profese	čís.výkr. D1.2.20

D-01

DETAIL KOTVENÍ – ZAVĚTROVÁNÍ OBVODOVÉ STĚNY



JEDNOSTRANNÉ ZAVĚTROVÁNÍ:

– PÁSKY BA100/1,0 Z VNĚJŠÍ STRANY STĚNY

OBOUSTRANNÉ ZAVĚTROVÁNÍ:

– PÁSKY BA100/1,0 PROVEDENY OBOUSTRANNĚ

KOORDINOVAL

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. Petr Hynšt

Ing. Petr Hynšt



Lindab Sales s.r.o.
Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 | 273 51 Pavlov u Unhoště

NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603

INVESTOR | Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9

Detaily LindabConstruline

STUPEŇ | DPS

DATUM | 9/2022


MĚŘÍTKO | 1:7

profese | čís.výkr.

D1.2.21

D-02

DETAIL KOTVENÍ – ZAVĚTROVÁNÍ NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY



JEDNOSTRANNÉ ZAVĚTROVÁNÍ:

– PÁSKY BA100/1,0 Z VNĚJŠÍ STRANY STĚNY

OBOUSTRANNÉ ZAVĚTROVÁNÍ:

– PÁSKY BA100/1,0 PROVEDENY OBOUSTRANNĚ

KOORDINOVAL

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. Petr Hynšt

Ing. Petr Hynšt



Lindab Sales s.r.o.
Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 | 273 51 Pavlov u Unhoště

NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603

INVESTOR | Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9

Detaily LindabConstruline

STUPEŇ | DPS


DATUM | 9/2022


MĚŘÍTKO | 1:7

profese | čís.výkr.


D1.2.22


D-03 DETAIL KOTVENÍ – BĚŽNÉ
OBVODOVÉ STĚNY




KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Lindab Sales s.r.o. Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 273 51 Pavlov u Unhoště	
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt		
NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603			STUPEŇ	DPS
INVESTOR Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9			DATUM	9/2022
Detaily LindabConstruline			MĚŘÍTKO	1: 7
			profese	čís.výkr. D1.2.23


D-04 DETAIL KOTVENÍ – BĚŽNÉ
NOSNÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY




KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Lindab Sales s.r.o. Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 273 51 Pavlov u Unhoště	
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt		
NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603			STUPEŇ	DPS
INVESTOR Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9			DATUM	9/2022
Detaily LindabConstruline			MĚŘÍTKO	1:7
			profese	čís.výkr. D1.2.24


D-05 DETAIL ROHU – stěny



KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Lindab Sales s.r.o. Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 273 51 Pavlov u Unhoště	
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt		
NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603			STUPEŇ	DPS
INVESTOR Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9			DATUM	9/2022
Detaily LindabConstruline			MĚŘÍTKO	1:7
			profese	čís.výkr. D1.2.25

D-06




KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Lindab Sales s.r.o. Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 273 51 Pavlov u Unhoště	
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt		
NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603			STUPEŇ	DPS
INVESTOR Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9			DATUM	9/2022
Details LindabConstruline			MĚŘITKO	1: 7
			profese	čís.výkr. D1.2.26


D-07

VYZTUŽENÍ YVX NAD OTVORY

OBVODOVÁ A PODÉLNÁ VNITŘNÍ STĚNA, MIMO PRŮVLAKY


PROFIL YVX V MÍSTECH OTVORŮ



KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Lindab Sales s.r.o. Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 273 51 Pavlov u Unhoště	
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt		
NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603			STUPEŇ	DPS
INVESTOR Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9			DATUM	9/2022
Detaily LindabConstruline			MĚŘÍTKO	1:7
			profese	čís.výkr. D1.2.27

D-10

DETAIL UCHYCENÍ STROPNIC+ATIKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA



KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt



Lindab Sales s.r.o.
Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 | 273 51 Pavlov u Unhoště


NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603	
INVESTOR	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9


STUPEŇ	DPS
DATUM	9/2022
MĚŘÍTKO	1:7
profese	čís.výkr.
	D1.2.28

Detaily LindabConstruline

D-11

DETAIL UCHYCENÍ STROPNIC+ATIKY-PODÉLNÁ STĚNA




KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Lindab Sales s.r.o. Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 273 51 Pavlov u Unhoště	
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt		
NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603			STUPEŇ	DPS
INVESTOR Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9			DATUM	9/2022
Detaily LindabConstruline			MĚŘÍTKO	1:7
			profese	čís.výkr. D1.2.29

D-12

DETAIL UCHYCENÍ STROPNIC-VNITŘNÍ STĚNA

umístění parotěsné fólie



KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt

NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603

INVESTOR | Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9

Detaily LindabConstruline



Lindab Sales s.r.o.
Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 | 273 51 Pavlov u Unhoště

STUPEŇ	DPS
DATUM	9/2022
MĚŘÍTKO	1:7
profese	čís.výkr. D1.2.30